




# STYREGRUPPEMØDE

## Differentieret Vedligeholdelse


23. august 2021

# INTERESSENT OG RISIKOANALYSE



# Udfordring

- Kløft mellem ressourcer og krav




# STATUS FOR PROCESSEN

571 552

321 354

# Tidsplan



NU

# Forestående opgaver

- Konsolidering af lokale projektgrupper
- Telefoninterviews med MR-repræsentanter
  - med henblik på afklaring af udfordringer, og dialog om vurdering
- Telefoninterviews med særligt bygningskyndige
  - med henblik på input til vurdering, strategier og regionale forskelle
- Fortsat udvikling mod første udkast til kriterier, kategorier og strategier

# STATUS FOR UDVIKLINGSARBEJDET


571 552

321 354

# Udgangspunkt

- Procesmodel

Figur 1:






# Udgangspunkt


- Procesmodel

Figur 1:



# Udgangspunkt

- Kriterier



# Nye Input


## Kriterier:

- Kirkerummets teologi
- MR og personales kvalifikationer
- Kirkegård / nær kontekst

---


## Overordnet:

- Skal ses i langtidsperspektiv
- Opmærksomhed på grøn omstilling




# Nuværende status


- Igangværende nuancering
- Fire niveauer indenfor hvert kriterium



# Brug



# Arkitektonisk og (kultur)historisk værdi




**ARKITEKTONISK OG  
(KULTUR)HISTORISK  
BEVARINGSVÆRDI**

# Kategorisering

## Prioriteringsgrad

- A
- B
- C
- D

Figur 1:



# Strategier

- A
  - B
  - C
  - D
- 
- Geografien indvirker på strategierne – fx er der stor forskel på kalkningsbehov



# KOMMENTARER OG INPUT

?

571 552

321 354